

Publicerad 3 november 2010



Packad råvara. Ensilage med råvaror som väntar på att bli till biogas inne i anläggningen. Ett fuktskadat parti spannmål uppges vara orsaken till stanken som grannarna upplever.

## Företaget medger brister vid starten

Tomas Hägle, produktionschef vid Swedish Biogas International, säger att det har varit en del misstag i starten, men att man jobbar hårt för att anläggningen ska vara luktfri.

### Relaterat

I våras installerades till exempel ett kolfilter för att få bort svavelväte som läckte ut.

#### **Varför fanns inte ett sådant filter redan från början om anläggningen nu skulle vara luktfri?**

– Därför att vi inte trodde att det skulle bli sådana höga halter. Det beror lite på vad man använder för råvaror, och det kan variera från anläggning till anläggning.

Nu menar Tomas Hägle att svavelvätet nästan är helt borta. En del sipprar fortfarande ut, men inte i några större mängder.

#### **Förhöjda värden**

Ett annat problem har varit att en uppsamlingsdamm inne på området har fått förhöjda värden av organiskt material.

Dammen är till för att samla upp regnvatten och läckage från lagringsplattan med spannmål och gräs.

I vintras stängdes dammen av och ska inte längre släppa ut något vatten till bäckarna

i området. Nu jobbar man i stället med att pumpa in vatten från dammen i anläggningen och använda det i biogasprocessen.

### **Vattenprover**

Några av grannarna har anklagat SBI för att ha förorenat bäckar i området. Något som Tomas Hägle bestämt förnekar.

– Vi smutsade ner en del i början, men det var bara organiskt material, alltså gräs. Nu är det borta, det har vi vattenprover som bevisar. Om några fortfarande påstår att dammen släpper ut vatten eller att vi har förorenat bäckar så stämmer inte det.

Tomas Hägle håller med Johanna Elfving om att det största problemet just nu är spannmål som ligger inplastat på området i väntan på att få brytas ned i anläggningen.

### **Sekunda spannmål**

Enligt Tomas Hägle beror situationen på att man fick en leverans med sekunda spannmål vid driftstarten förra sommaren som man var tvungen att ta emot. Men eftersom silon, där det skulle förvaras, inte var färdig ännu fick det förvaras utomhus. När det sedan började regna blev spannmålen fuktskadade och började lukta, och sedan dess har problemet funnits där.

### **Hade ni för bråttom när ni startade verksamheten?**

– Nej, det tycker jag inte. Men vi gjorde en del misstag och det är olyckligt att det blev så här.

Nu arbetar SBI med att få undan det som är kvar av spannmålslagret. Men det går inte att skyffla in hur mycket som helst. Processen kräver att man varvar råvarorna. Inom två månader lovar Tomas Hägle att allt skadat spannmål ska vara borta. För grannarna återstår det att se om detsamma gäller för lukten.

**MAGNUS PERSSON**  
[magnus.persson@na.se](mailto:magnus.persson@na.se)

►► [TIPSA OSS via SMS, MMS, e-post eller telefon. Klicka här!](#)

**Besöksadress:** N Strandgatan 5,  
**Postadress:** Nerikes Allehanda, 701 92 Örebro  
**Telefon:** 019-15 50 00  
**Ansvarig utgivare:** [Ulf Johansson](#)  
**Webbredaktionen:** [webb@na.se](mailto:webb@na.se)  
**Sportchef:** [Anders Uddling](#)  
**Copyright © Nerikes Allehanda**  
All kopiering av texter, bilder och grafik  
är enligt upphovsrätten förbjuden

STÄNG