

NYHETER · NACKA · VÄRMDÖ

Gångbron över Ältasjön en säkerhetsrisk

UTREDS. Inga svar om när bron kan öppna

Gångbron över Ältasjön har varit stängd sedan september och ännu saknas tidplan för när den kan öppna igen.

”Den är inte säker att vistas på”, skriver Alexandra Fleetwood, pressansvarig på Stockholm vatten och avfall.

ÄLTASJÖN

Höstlöv har bytts mot snö. Men skyltarna som skvallrar om att Stockholm vatten ska göra ett VA-arbete hänger kvar på stängslet som spärrar gångbron över Kasbyviken i Ältasjön.

Här rinner tungmetaller från Tyresövägens dagvatten ut. För att hindra giftet att nå längre ut i sjön byggde Stockholm vatten och avfall våren 2008 flytbryggorna med nedhängande dukar.

Ett annat mål var att återupprätta den förbindelse för gående mellan Nacka och Stockholm som bröts när Tyresövägen byggdes”, skrev Stockholm vatten och avfall i slutrapporten.

”Vi vet ännu inte när den blir klar.

Projektet fick drygt 3,3 miljoner kronor av det statliga bidraget Miljömiljarden. Anläggningen behöver underhåll och årlig tillsyn. Vart femte år behöver dessutom dykare inspektera förankringen.

”Efter lång tid, uppskattningsvis 15–20 år, kommer de ytliga sedimenten innanför skärmväggen att behövas tas bort, troligen med sugmuddring”, skrev Stockholm vatten och avfalls utredare i rapporten.

”Inte färdig”

I september stängde Stockholm vatten och avfall av gångbron eftersom den inte längre var säker att gå på och hänvisade flanörer till andra sidan Tyresövägen.

I november meddelade bolaget att en utredning påbörjats men att det inte

gick att berätta mer innan den var klar.

– Vad som händer i nästa steg kommer vi att kunna svara på då utredningen är klar, sa Alexandra Fleetwood.

Fyra månader senare tycks läget vara oförändrat. Stockholm vatten och avfall kan varken svara på när gångbron kan öppna igen eller hur det går med utredningen.

”Den pågår och är inte färdig. Vi vet ännu inte när den blir klar”, skriver Alexandra Fleetwood i ett mejl till Mitt i.

Vilken typ av arbete ska göras?

”Vi får avvakta till utredningen är klar.”



Johan Kristensen
johan.kristensen@mitti.se
08-550 551 17



Spår i snön visar att flera flanörer hellre går på isen bredvid den avstängda gångbron än den hänvisade vägen på andra sidan Tyresövägen.

FOTO: JOHAN KRISTENSEN



Gångbron över Ältasjön är inte säker och har varit avstängd sedan i september 2025.

FOTO: JOHAN KRISTENSEN